

Cyclofiche n° 2096 du 14/11/2018

Dans le sens Lac Saint-André-Chambéry, la voie verte est nettement déformée alors qu'elle redescend fortement.

Dans l'autre sens (Chambéry-Saint-André), un peu plus loin (plus près de Chambéry), un panneau « Chaussée déformée » a été positionné.

Il en faudrait un autre à l'endroit indiqué plus haut, le fait que les déformations se situent dans une zone où les cyclistes prennent de la vitesse est bien dangereux.

